

# Hoe toegankelijk is SCC Schoneveld ?



## Hallo SCC Schoneveld !

Op 15-1-2024 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u op locatie voor een toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen de tips graag in dit verbetervoorstel.

### Leuk nieuws

SCC Schoneveld wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in de Ongehinderd app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een beperking.

### Even kennismaken?

Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op.

## Waarom toegankelijk?

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.



## 100% toegankelijkheid

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk kan worden.

## Certificaat

Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een 2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren.



## Eenvoudige verbeteringen

Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.

## De entree - Drempel

### 1. Er bevindt zich een hoogteverschil van 4cm hoog.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm).

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 24%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur. Indien er onvoldoende ruimte is voor een nagelvaste hellingbaan of drempelhulp, dan is er een losse drempelhulp en een bordje bij de entree met rolstoelsymbool en de tekst 'drempelhulp beschikbaar' aanwezig. Eventueel kan er een bereikbare en bedienbare bel/intercom bij het bordje geïnstalleerd worden waarmee assistentie opgeroepen kan worden zodat de losse drempelhulp geplaatst kan worden.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: **4**)/goud (zie: **12**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

## De garderobe met kledinghaakjes - Garderobe

2. De kledinghaakjes bevinden zich op 153cm hoogte.



Hierdoor zijn de kledinghaakjes niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

## Brons



Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.

Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder.



Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:

## De parkeervoorziening - Haakse GPP

### 3. Er ontbreekt markering rondom de gehandicaptenparkeerplaats.



Hierdoor is het voor bezoekers niet duidelijk hoe zij de auto moeten parkeren en wordt door andere auto's mogelijk geen rekening gehouden met de ruimte die nodig is om in- en uit te stappen.

Advies:

Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.

Organisatorisch (schilderwerk)

## De entree - Drempel

**4. Er bevindt zich een hoogteverschil van 4cm hoog.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **12**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

## De spreekkamer en cursusruimte 1 & 2 - Ruimte

### 5. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **18**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

## De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift

### 6. Er ontbreekt reliëf op het bedienpaneel.



Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking geen gebruik maken van het bedienpaneel.

Advies:

Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte (diepte).

## De muziekruijnte 1 t/m 4 - Lift

### 7. Er ontbreekt een evacuatiestoel/-matras.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet veilig vluchten bij calamiteiten.

Advies:

Zorg dat er minimaal één evacuatiematras per gebouw beschikbaar is. Plaats deze bij de vluchtrap of bij de BHV-hulpmiddelen. De aanwezige trap moet dan wel toegankelijk zijn voor gebruik met deze matras. Spiltrappen, smalle trappen en trappen met een kwart- of halfrond erin zijn hiervoor niet geschikt. In dat geval is een evacuatiestoel een optie. Integreer het gebruik van de evacuatiematras of evacuatiestoel in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in BHV trainingen en oefeningen en bezoekersbeheer.

Organisatorisch (BHV-plan)

## De muziekruimte 1 t/m 4 - Ruimte

**8. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.**



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **25**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

## Het rolstoelvriendelijk toilet

**9. De deur heeft geen beugel of deze bevindt zich aan de verkeerde kant.**



Hierdoor kunnen bezoekers in een rolstoel moeilijk de deur achter zich dichttrekken.

Advies:

Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan de scharnierzijde van de deur bevestigd is.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

## Het rolstoelvriendelijk toilet

**10. De kantelspiegel biedt geen/onvoldoende zicht op 120cm ooghoogte en/of is niet verstelbaar door de bezoeker.**



Hierdoor hebben niet alle bezoekers de mogelijkheid om de spiegel te gebruiken.

Advies:

Verplaats de kantelbare spiegel zodat een bezoeker in een rolstoel erbij kan en de spiegel kan kantelen of plaats een nieuwe spiegel. De onderzijde van de spiegel moet zich bevinden op max. 100cm hoogte en de bovenzijde op min. 150cm hoogte.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

## De nooduitgang vanuit de bovenverdieping - Trap

**11. Er bevindt zich een hoogteverschil van 51cm of hoger.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Advies:

Bij hoogteverschillen van meer dan 25cm is het toegestaan om te zorgen voor een evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Deze matrassen zijn te gebruiken bij rechte trappen. Integreer het gebruik van de evacuatiematras in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in BHV trainingen en oefeningen en bezoekersbeheer.

Organisatorisch (BHV-plan)



## Zilver

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.

Gaat u voor goud? Lees dan verder.



Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard.

## De entree - Drempel

**12. Er bevindt zich een hoogteverschil van 4cm hoog.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm, aanbevolen is 180cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

## De entree - Automatische toegangsdeur naar entreedeur

**13. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecteren glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## De entree - Automatische toegangsdeur naar entreedeur

**14. De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## De entree - Automatische tussendeur

**15. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## De entree - Automatische tussendeur

**16. De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## De spreekkamer en cursusruimte 1 & 2 - Handmatige tussendeur

**17. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## De spreekkamer en cursusruimte 1 & 2 - Ruimte

18. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen **EN** de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

## De Lenstrazaal - Ruimte

### 19. Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.



Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

## De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift

20. De tactiele letter is minder dan 0,7mm hoog.



Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking lastig of geen gebruik maken van het oproeppaneel.

Advies:

Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het oproeppaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte (diepte).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

## De muziekruijnte 1 t/m 4 - Lift

**21. Er ontbreekt een akoestische verdiepingmelder in de lift.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking niet zelfstandig gebruik maken van de lift.

Advies:

Zorg voor een akoestische verdiepingmelder in de lift, met een volume tussen de 35-65dB.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

## De muziekruijnte 1 t/m 4 - Lift

**22. De periodieke liftkeuring is niet meer geldig.**



Hierdoor is de lift mogelijk niet veilig voor gebruikers.

Advies:

Zorg dat de lift binnen de wettelijke periode gekeurd wordt.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

## De muziekruijnte 1 t/m 4 - Trap

**23. Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.**



Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak  $\geq 50$  punten, (verschil in LRV  $\geq 60$  punten). De visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren. De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de neus terug liggen.

Organisatorisch (bestickering)

## De muziekruijnte 1 t/m 4 - Handmatige toegangsdeur

**24. De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 0cm breed.**



Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.

Advies:

Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal 35cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is.

Let bij het plaatsen van een automatische bedienknop op de volgende punten:

- een hoogte van 70-135cm;
- tenminste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst;
- voor de bedieningsknop een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig van tenminste 90 x 120cm;
- het draaivlak van de deur valt niet samen met het gebruiksvlak;
- met contrasterende kleuren tussen de knop en de achtergrond. Geschikte kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.

Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze deurdranger rekening wordt gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole systeem. Overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering.

NB. Als de deur gedurende openingstijden altijd open staat, is een opstelruimte niet vereist.

Bouwtechnisch (toegangstechniek)



## De muziekruijnte 1 t/m 4 - Ruimte

25. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen **EN** de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

## De danszaal - Handmatige tussendeur

**26. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## De Grantine - Tafel

**27. De zithoogte van de stoel zonder rug- en armleuningen is 59cm.**



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het gaan zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

## Het rolstoelvriendelijk toilet - Automatische tussendeur

**28. De knop is niet duidelijk zichtbaar door hoog contrasterend kleurgebruik.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking geen gebruik maken van de bedieningsknop.

Advies:

Breng contrasterende kleuren aan op de bedieningsknop, zodat deze duidelijk zichtbaar is.

Bouwtechnisch (toegangstechniek)

## Het rolstoelvriendelijk toilet - Automatische tussendeur

**29. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.**



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;

7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of

15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;

Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben;

Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);

Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk);

Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;

Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas;

De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)

## Het rolstoelvriendelijk toilet

**30. Het alarmkoord hangt op 13cm hoogte.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een beperking bij noodsituaties geen hulp krijgen.

Advies:

Zorg ervoor dat het alarmkoord op 20-50cm van de vloer te activeren is.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

## Het rolstoelvriendelijk toilet

**31. Het alarmkoord is niet contrasterend t.o.v. de achtergrond.**



Hierdoor is het alarmkoord toilet lastig vindbaar voor met name bezoekers met een visuele beperking.

Advies:

Zorg ervoor dat de kleur van het koord contrasterend is met de achtergrond, bij voorkeur rood (contrastwaarde  $R \geq 0,3$ ).

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

## Het rolstoelvriendelijk toilet

**32. De vrije doorgangsbreedte naar de zijwaartse transferruimte naast de closetpot is 71cm.**



Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.

Advies:

Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de transferruimte.

Organisatorisch (obstakels)

## De nooduitgang vanuit de bovenverdieping - Drempel

**33. Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm).

Bouwtechnisch (bestrating)

## De nooduitgang vanuit de Grantine - Handmatige nooddeur

**34. De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 82cm wanneer één deurvleugel open staat.**



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig of niet naar buiten.

Advies:

Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm bij één deurvleugel. Indien dat niet mogelijk is, zorg ervoor dat de dubbele deur eenvoudig geopend kan worden (bijvoorbeeld door middel van een pushbar op beide deuren).

Bouwtechnisch (deurbeslag)

## De nooduitgang vanuit de Grantine - Handmatige nooddeur

### 35. De deur opent met 6kg trek-/duwkracht.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator of bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur niet zelfstandig openen.

Advies:

Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek-/duwkracht maximaal 5kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en compartimentering van het gebouw.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

## De nooduitgang vanuit de Grantine - Drempel

36. Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)



## Goud

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat u het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.